

Quadro -Resumo da Situação Física, de Segurança e de Sustentabilidade dos Imóveis Vistoriados

IMÓVEL	SEGURANÇA	ESTRUTURA	REVESTIMENTO	PINTURA	ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (PÁRA-RAIOS)	SISTEMAS HIDRÁULICOS	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Aracati	Portal detector de metal. Possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.				
Baturité	Portal detector de metal. Sistema de câmeras de segurança funcionando parcialmente e alarme inoperante. Grades nas janelas e concertina nos muros. Possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.				
Crateús	Portal detector de metal. Sistema de câmeras de segurança e alarme inoperantes. Concertina nos muros. Possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.				

Eusébio	Portal detector de metal. Scanner. Concertina. Possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Externa em estado razoável de conservação. Interna em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.
Iguatu	Portal detector de metal. Sistema de câmeras de segurança e alarme inoperantes. Concertina nos muros. Possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.
Pacajus	Portal detector de metal. Sistema de câmeras de segurança e alarme de monitoramento remoto mantidos por empresa contratada. Concertina nos muros. Possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.

Quixadá	Sistema de câmeras de segurança e alarme inoperantes; detector de metal em funcionamento; possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.				
Sobral	Sistema de câmeras de segurança e alarme inoperantes; detector de metal em funcionamento; possui vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.				
Tianguá	Sistemas de câmeras de segurança e alarme inoperantes; detector de metal; vigilância armada terceirizada.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.				

INSTALAÇÃO DE GÁS	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	HIDRANTES	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	PAISAGISMO	COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO FORÇADA	SISTEMA DE COBERTURA	ACESSIBILIDADE	SUSTENTABILIDADE
Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Somente nos fundos do imóvel, em bom estado de conservação, com manutenção realizada por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	Cobertura de telhas cerâmicas. Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado.	Não possui cestos para coleta seletiva de resíduos; mas adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .
Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Utiliza aparelhos do tipo split e alguns do tipo janeleiro, todos em bom estado.	Em bom estado de conservação, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível, balcão de atendimento rebaixado e WC adaptado para PNE.	Não possui cestos para coleta seletiva de resíduos; mas adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .
Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte externa do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Em bom estado de conservação, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há	Não há.	Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível, balcão de atendimento rebaixado, WC adaptado para PNE e estacionamento reservado para PNE.	Não possui cestos para coleta seletiva de resíduos; mas adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .

Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Em bom estado de conservação, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Portão deslizante	Não há.	Em telhas cerâmicas, em bom estado de conservação.	Bebedouro acessível.	Não possui cestos para coleta seletiva de resíduos; mas adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .
Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Utiliza aparelhos do tipo split e do tipo janelheiro, todos em bom estado.	Em estado de conservação regular, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Algumas lâmpadas na parte externa do prédio, compressor do poço de água e bomba de recalque para a caixa d'água são automatizados.	Não há.	Em telhas de fibrocimento, em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, balcão de atendimento rebaixado, piso tátil, bebedouro acessível, WC adaptado para PNE e estacionamento reservado para PNE.	Possui alguns cestos para coleta seletiva de resíduos; adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .
Não há.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Utiliza aparelhos do tipo split e do tipo janelheiro, todos em bom estado.	Em estado de conservação regular, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	A bomba de elevação de água é automatizada.	Não há;	Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, balcão de atendimento rebaixado, piso tátil, bebedouro acessível, WC adaptado para PNE e estacionamento reservado para PNE.	Não possui cestos para coleta seletiva de resíduos; mas adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .

Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Não há	Aparelhos do tipo split e alguns do tipo janeleiro, todos em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT. .	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, balcão de atendimento rebaixado, piso tátil, bebedouro acessível e WC adaptado para PNE.	Não possui cestos para coleta seletiva de resíduos; mas adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .
Utiliza dois botijões de gás doméstico, instalados na parte interna do prédio, sendo um no andar inferior e outro no andar superior.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há	Há uma saída de emergência.	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação, com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, balcão de atendimento rebaixado, plataforma de acesso de PNE ao andar superior, bebedouro acessível e WC adaptado para PNE.	Possui alguns cestos para coleta seletiva de resíduos; adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel .
Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há.	Não há.	Aparelhos tipo split, em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação com manutenção feita por empresa contratada pelo TRT.	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	A bomba de recalque para a caixa d'água é automatizada.	Não há.	Em bom estado de conservação.	Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, balcão de atendimento rebaixado, piso tátil, bebedouro acessível, WC adaptado para PNE estacionamento reservado para PNE.	Possui cestos para coleta seletiva de pilhas e baterias, mas realiza a separação de material reciclável; adota alternativas aos copos descartáveis e pratica a reciclagem de papel.