

ANEXO IV

Quadro -Resumo da Situação Física, de Segurança e de Sustentabilidade dos Imóveis Vistoriados

IMÓVEL	SEGURANÇA	ESTRUTURA	REVESTIMENTO	PINTURA	ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (PÁRA-RAIOS)	SISTEMAS HIDRÁULICOS	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	INSTALAÇÃO DE GÁS	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	HIDRANTES
Aracati	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há
Baturité	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há
Crateús	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não utiliza botijão de gás doméstico instalado na parte interna do prédio, mas na área externa.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há

Iguatu	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há
Juazeiro do Norte	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não utiliza botijão de gás.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Sim
Limoeiro do Norte	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há
Quixadá	-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento. -Apresenta muros em toda a periferia e concertinas. -Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada. -Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há

Sobral	<p>-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento.</p> <p>-Apresenta muros em toda a periferia e concertinas.</p> <p>-Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada.</p> <p>-Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.</p>	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Conta com a presença de hidrantes
Tianguá	<p>-Sistema de câmera de segurança e portal detector de metais encontram-se em funcionamento.</p> <p>-Apresenta muros em toda a periferia e concertinas.</p> <p>-Conta com sistema de controle de identificação de usuários na entrada.</p> <p>-Não possui vigilância armada 24 horas nem sistema de cercas eletrificadas.</p>	Satisfatória	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Não há	Em bom estado de conservação.	Em bom estado de conservação.	Utiliza botijão de gás doméstico, instalado na parte interna do prédio.	Extintores distribuídos no interior do prédio.	Não há.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	PAISAGISMO	COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO FORÇADA	ACESSIBILIDADE	SUSTENTABILIDADE
Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Estado de conservação Insatisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	-Não possui rampa de acesso na calçada nem na entrada do prédio. -Não disponibiliza WC nem vaga de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais). -Disponibiliza bebedouro acessível, balcão de atendimento rebaixado e piso tátil.	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.
Não há	Utiliza aparelhos do tipo split e alguns do tipo janeleiro, todos em bom estado.	Estado de conservação Insatisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível, balcão de atendimento rebaixado e WC adaptado para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais). -Não disponibiliza vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.
Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Estado de conservação Insatisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado. -Não disponibiliza WC adaptado para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais), porém apresenta vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.

Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Estado de conservação Insatisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado. -Disponibiliza WC adaptado e vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.
Apresenta saídas de emergência	Utiliza aparelhos do tipo split e cassetes, em bom estado.	Estado de conservação Satisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Apresenta sistemas de iluminação e climatização automatizados	Ventiladores	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado. -Disponibiliza WC adaptado e vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	-Disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos. -Adota alternativas aos copos descartáveis. -Não realiza compostagem de resíduos orgânicos
Não há	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Estado de conservação Insatisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado. -Disponibiliza WC adaptado e vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.
Não há	Utiliza aparelhos do tipo split e alguns do tipo janelheiro, todos em bom estado.	Estado de conservação Insatisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado. -Não disponibiliza WC adaptado para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais), porém apresenta vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.

Há uma saída de emergência.	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Estado de conservação Satisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há.	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível, balcão de atendimento rebaixado e WC adaptado para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais). -Não disponibiliza vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.
Não há.	Utiliza aparelhos do tipo split, em bom estado.	Estado de conservação Satisfatório	Dedetização realizada por empresa contratada pelo TRT e dentro do cronograma.	Não há	Não há.	-Possui rampa na calçada e na entrada do prédio, além de bebedouro acessível e balcão de atendimento rebaixado. -Disponibiliza WC adaptado e vagas de estacionamento para PNE (Pessoa com Necessidades Especiais).	Não disponibiliza cestos para coleta seletiva de resíduos nem pratica a reciclagem de papel ou mesmo a compostagem de resíduos orgânicos, mas adota alternativas aos copos descartáveis.