



Figura 6 – Termografia evidenciando o sobreaquecimento no compressor COMP6B1.

Fortaleza, 20 de junho de 2018.

Elaborado por:

Eng. Rafael Martins Gomes Nascimento

Coordenador da Seção de Central de Serviços de Manutenção

Validado por:

Eng. André Luiz Firmino Gonzaga

Coordenador do Núcleo de Manutenção

Aprovado por:

Eng. Gustavo Daniel Gesteira Monteiro

Diretor da Divisão de Manutenção e Projetos