



AV. DUQUE DE CAXIAS




AV. TRISTÃO GONÇALVES

2 de 90º

1 de 180º



LEGENDA
N1- PAINEL CEGO
N2- PAINEL/VIDRO/PAINEL
EA- ESTANTE COLMEIA ALTA




PLANTA BAIXA DO SUBSOLO
ESC. 1/75


1 de 90°

2 de 360°


11 de 90°
3 de 360°




PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
ESC. 1/75



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
ESC. 1/75








PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO

ESC. 1/75


5 de 180º
10 de 90º



















LEGENDA	
	CÂMERA 90°
	CÂMERA DE 180°
	CÂMERA DE 360° 360°
	CÂMERA SPEED DOME OUTDOOR
	RACK PRINCIPAL
	MONITOR
	CONDULETE
	DUTO APARENTE
	DUTO EMBUTIDO
	PFL. PERFURADO
	CX. PASSAGEM
	CX. EXISTENTE



LEGENDA	
	CÂMERA 90°
	CÂMERA DE 180°
	CÂMERA DE 360°
	CÂMERA SPEED DOME OUTDOOR
	RACK PRINCIPAL
	MONITOR
	CONDULETE
	DUTO APARENTE
	DUTO EMBUTIDO
	PFL. PERFURADO
	DUTO SOBRE LAJE
	CX. PASSAGEM
	CX. EXISTENTE

LEGENDA	
	CÂMERA 90°
	CÂMERA DE 180°
	CÂMERA DE 360° 360°
	CÂMERA SPEED DOME OUTDOOR
	RACK PRINCIPAL
	MONITOR
	CONDULETE
	DUTO APARENTE
	DUTO EMBUTIDO
	PFL. PERFURADO
	CX. PASSAGEM
	CX. EXISTENTE

