



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 005/22		PÁGINA: 01/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 01 - Remoção da estrutura metálica do terceiro trecho da passarela que liga Anexo I / Casa Sede.



FOTO 02 - Soldagem da nova estrutura do terceiro trecho da passarela que liga Anexo I / Casa Sede.



FOTO 03 - Concretagem do terceiro trecho da passarela que liga Anexo I / Casa Sede.



FOTO 04 - Concretagem do terceiro trecho da passarela que liga Anexo I / Casa Sede.



FOTO 05 - Pintura da estrutura da coberta com epóxi.




FOTO 06 - Pintura da estrutura da coberta com epóxi.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 27/01/2023	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 005/22		PÁGINA: 02/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 07 - Execução de contra piso para preparo da laje para o piso de borracha.



FOTO 08 - Execução de contra piso para preparo da laje para o piso de borracha e instalação de calha.



FOTO 09 - Instalação da cobertura de Policarbonato.



FOTO 10 - Instalação da cobertura de Policarbonato.





FOTO 11 - Instalação da cobertura de Policarbonato.



FOTO 12 - Instalação da cobertura de Policarbonato.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 27/01/2023	

CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO:	NÚMERO:		PÁGINA:
	35/2022	005/22		03/04
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.				




FOTO 13 - Aplicação do piso de borracha da passarela .



FOTO 14 - Aplicação do piso de borracha da passarela e instalação do corrimão de inox.




FOTO 15 - Aplicação do piso de borracha da passarela .



FOTO 16 - Assentamento das pedras de granito preto nos degraus da escada da anti sala.



FOTO 17 - Pintura das paredes e tetos da anti sala.



FOTO 18 - Pintura das paredes e tetos da anti sala.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 27/01/2023	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO:		PÁGINA: 04/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 19 - Pintura das paredes e tetos da anti sala.



FOTO 20 - Pintura das paredes e tetos da anti sala.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 27/01/2023	