



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 003/22		PÁGINA: 01/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 01 - Instalação coberta de policarbonato passarela que liga Casa sede / Anexo II.



FOTO 02 - Instalação coberta de policarbonato passarela que liga Casa sede / Anexo II.



FOTO 03 - Instalação coberta de policarbonato passarela que liga Casa sede / Anexo II.



FOTO 04 - Remoção do piso em chapa xadrez da passarela que liga Casa sede / Anexo I.



FOTO 05 - Remoção da cobertura da passarela que liga Casa sede / Anexo I.



FOTO 06 - Remoção do piso em chapa xadrez da passarela que liga Casa sede / Anexo I.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 16/11/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 003/22		PÁGINA: 02/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 07 - Remoção da cobertura da passarela que liga Casa sede / Anexo I.



FOTO 08 - Demolição de estrutura metálica.



FOTO 09 - Soldagem da nova estrutura da passarela que liga Casa sede / Anexo I.



FOTO 10 - Soldagem da nova estrutura da passarela que liga Casa sede / Anexo I.





FOTO 11 - Soldagem da nova estrutura da passarela que liga Casa sede / Anexo I.



FOTO 12 - Soldagem da nova estrutura da passarela que liga Casa sede / Anexo I.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 16/11/2022	

CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 003/22		PÁGINA: 03/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			




FOTO 13 - Instalação de granito na copa do gabinete.



FOTO 14 - Instalação de granito na copa do gabinete.



FOTO 15 - Recuperação de estrutura metálica dos chillers.



FOTO 16 - Recuperação de estrutura metálica dos chillers.



FOTO 17 - Recuperação de estrutura metálica dos chillers.



FOTO 18 - Recuperação de estrutura metálica dos chillers.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 16/11/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 003/22		PÁGINA: 04/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 19 - Recuperação da calha com instalação de manta.




FOTO 20 - Recuperação da calha com instalação de manta.



FOTO 21- Recuperação da calha com instalação de manta e pintura.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 16/11/2022	