



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 001/22		PÁGINA: 01/05
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 01 - Corte nos pontos de solda das chapas a serem removidas.



FOTO 02 - Corte nos pontos de solda das chapas a serem removidas.



FOTO 03 - Corte nos pontos de solda das chapas a serem removidas.



FOTO 04 - Remoção das chapas cortadas.



FOTO 05 - Remoção das chapas cortadas.



FOTO 06 - Remoção das chapas cortadas.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 17/09/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 001/22		PÁGINA: 02/05
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 07 - Desbastamento e lixamento dos perfis para remoção de toda ferrugem. Remoção dos perfis tipo "U" condenados.



FOTO 08 - Desbastamento e lixamento dos perfis para remoção de toda ferrugem. Remoção dos perfis tipo "U" condenados.



FOTO 09 - Corte e soldagem dos perfis tipo "U" novos.



FOTO 10 - Corte e soldagem dos perfis tipo "U" novos.




FOTO 11 - Corte e soldagem dos perfis tipo "U" novos.



FOTO 12 - Aplicação de primer.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 17/09/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 001/22		PÁGINA: 03/05
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 13 - Aplicação de tinta epóxi.



FOTO 14 - Instalação e ponteamto das chapas.



FOTO 15 - Soldagem das chapas e cortes laterias.



FOTO 16 - Treinamento de Noções Básicas de Segurança.



FOTO 17 - Soldagem das junções chapas.



FOTO 18 - Soldagem das junções chapas.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 17/09/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 001/22		PÁGINA: 04/05
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 19 - Pintura do piso de concreto no início da rampa.



FOTO 20 - Pintura parede lateral da rampa de acesso.



FOTO 21- Pintura parede lateral da rampa de acesso.



FOTO 22 - Pintura do piso em chapa xadrez com tinta epóxi.



FOTO 23 - Pintura do piso em chapa xadrez com tinta epóxi.



FOTO 24 - Pintura do piso em chapa xadrez com tinta epóxi.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 17/09/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 001/22		PÁGINA: 05/05
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 25 - Conclusão da reforma da rampa de acesso cadeirante.



FOTO 26 - Pintura do piso em chapa xadrez com tinta epóxi.



FOTO 27 - Pintura do piso em chapa xadrez com tinta epóxi.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 17/09/2022	