



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 002/22		PÁGINA: 01/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 01 - Recomposição de viga no Subsolo II.



FOTO 02 - Recomposição de viga no Subsolo II.



FOTO 03 - Recomposição de laje no Subsolo II.



FOTO 04 - Recomposição de laje no Subsolo I.



FOTO 05 - Recomposição de viga no Subsolo II.



FOTO 06 - Recomposição de viga na rampa de acesso ao Subsolo II.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 13/10/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 002/22		PÁGINA: 02/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 07 - Interdição da Passarela Casa Sede / Anexo II.



FOTO 08 - Interdição da Passarela Casa Sede / Anexo II.



FOTO 09 - Interdição e sinalização da parte de baixo da Passarela Casa Sede / Anexo II.



FOTO 10 - Remoção da cobertura de policarbonato.




FOTO 11 - Remoção do Piso de Alumínio.



FOTO 12 - Remoção do Piso de Alumínio.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 13/10/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 002/22		PÁGINA: 03/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 13 - Remoção dos perfis no sentido transversal da passarela e dos tubos condenados da estrutura da cobertura.



FOTO 14 - Instalação do tubos novos da estrutura da cobertura.



FOTO 15 - Pintura em epóxi da estrutura da cobertura.



FOTO 16 - Pintura em epóxi da estrutura da cobertura.



FOTO 17 - Soldagem da nova Estrutura da passarela.



FOTO 18 - Soldagem da nova Estrutura da passarela.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 13/10/2022	



CONTRATADA: 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA		CLIENTE: 	
	CONTRATO: 35/2022	NÚMERO: 002/22		PÁGINA: 04/04
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.			



FOTO 19 - Recuperação estrutural dos chillers e bases das bombas.



FOTO 20 - Recuperação estrutural dos chillers e bases das bombas.



FOTO 21- Recuperação estrutural dos chillers e bases das bombas.



FOTO 22 - Recuperação estrutural dos chillers e bases das bombas.



FOTO 23- Recuperação estrutural dos chillers e bases das bombas.

Contratada	Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil Data: 13/10/2022	