

ANEXO I – Detalhamento Fotográfico

1 - Compressor 06EF299910 – 40 HP



Figura 01 – Dados de Placa



Figura 02 – Bornes com ponto quente no baquelite



Figura 03 – Carcaça externa

OBS 1: Este compressor já foi recuperado no ano de 2013 pela empresa CRC compressores

OBS 2: O compressor foi desligado após apresentar barulho anormal no funcionamento.

OBS 3: Bornes com “baquelite” danificado em função de ponto quente.

2 - Compressor 06E6265910 – 25 HP



Figura 01 – Dados de Placa




Figura 02 – Detalhe válvula Solenóide com defeito



Figura 03 – Detalhe Bornes dos compressores



Figura 04 – Carcaça externa

OBS 1: Compressor Original Carlyle

OBS 2: Válvula Solenóide com defeito (Figura 02)

OBS 3: O compressor foi desligado após apresentar barulho anormal no funcionamento.