



CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 08.728.600/0001-82

RUA CALIXTO MACHADO, Nº 21 – SALA N, PIRES FAÇANHA, EUSÉBIO - CE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2º MEDIÇÃO

RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E
OUTROS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DOM HELDER CÂMARA

CONTRATO Nº 12/2023

FORTALEZA/CE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MONTAGEM DO TAPUMES DE PROTEÇÃO



MONTAGEM E PINTURA DE TAPUMES DE PROTEÇÃO



MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO NA FACHADA NORTE



REMOÇÃO, REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA SUL



EMPRESA CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Engenheiro Civil - CREA 12945-D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA FACHADA OESTE



DEMOLIÇÃO DO PISO INDUSTRIAL E EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL



REALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO GERADOR



EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO



EMPRESA CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Engenheiro Civil - CREA 12945-D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DEMOLIÇÃO DO PISO DA COBERTURA



INSTALAÇÃO DA MINI GRUA



DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DA COBERTURA E EXECUÇÃO DE CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO



REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA SUL



EMPRESA CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA


Abelardo Guilherme Barbosa Neto
Engenheiro Civil - CREA 12945-D