



CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 08.728.600/0001-82

RUA CALIXTO MACHADO, Nº 21 – SALA N, PIRES FAÇANHA, EUSÉBIO - CE

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5º MEDIÇÃO

RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E  
OUTROS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DOM HELDER CÂMARA

*CONTRATO Nº 12/2023*

FORTALEZA/CE

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

### INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM ACM NA FACHADA SUL



### DEMOLIÇÃO, REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA NORTE



### DEMOLIÇÃO DA FACHADA LESTE



### ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO NA FACHADA LESTE



EMPRESA CONTRATADA: **CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA**

  
**Abelardo Guilherme Barbosa Neto**  
Engenheiro Civil - CREA 12945-D




## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

### SUBSTITUIÇÃO DE MODULOS DE TOMADA



### FABRICAÇÃO DE ACM



### INSTALAÇÃO DE ACM NA FACHADA SUL



### ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO NA FACHADA SUL



EMPRESA CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA

  
Abelardo Guilherme Barbosa Neto  
Engenheiro Civil - CREA 12945-D

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

### INSTALAÇÃO DE ACM NA FACHADA NORTE



### INSTALAÇÃO DE ACM NA FACHADA SUL



### ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO NA FACHADA LESTE



### DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA FACHADA OESTE



EMPRESA CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA

  
Abelardo Guilherme Barbosa Neto  
Engenheiro Civil - CREA 12945-D