



ENGENHARIA LTDA

CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 08.728.600/0001-82

RUA CALIXTO MACHADO, Nº 21 – SALA N, PIRES FAÇANHA, EUSÉBIO - CE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 9ª MEDIÇÃO

RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO E
OUTROS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DOM HELDER CÂMARA

CONTRATO Nº 12/2023

FORTALEZA/CE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

FORRO DE GESSO



FORRO DE GESSO



REVESTIMENTO DE GRANITO EM PILAR



REVESTIMENTO DE GRANITO EM PILAR



EMPRESA CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA


Conducto Engenharia LTDA
CNPJ: 08.728.600/0001-82
Abelardo Guilherme Barbosa Neto
CREA-CE 12945D
Sócio Administrador

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL



PISO EM PAVIFLEX



PISO EM PAVIFLEX



ALUGUEL DE BALANCIM



EMPRESA CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA


Conducto Engenharia LTDA
CNPJ: 08.728.600/0001-82
Abelardo Guilherme Barbosa Neto
CREA-CE 12945D
Sócio Administrador

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO


REVESTIMENTO EM GRANITO




REVESTIMENTO EM GRANITO



REVESTIMENTO EM GRANITO



GUARDA CORPO EM AÇO INOX



EMPRESA CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA


Conducto Engenharia LTDA
CNPJ: 08.728.600/0001-82
Abelardo Guilherme Barbosa Neto
CREA-CE 12945D
Sócio Administrador

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO


PISO EM GRANITO



PISO EM GRANITO



PISO EM GRANITO



PISO EM GRANITO




EMPRESA CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA



Conducto Engenharia LTDA
CNPJ: 08.728.600/0001-82
Abelardo Guilherme Barbosa Neto
CREA-CE 12945D
Sócio Administrador

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE MEDIÇÃO

GUARDA CORPO EM AÇO INOX



GUARDA CORPO EM AÇO INOX



EMPRESA CONTRATADA: CONDUCTO ENGENHARIA LTDA


Conducto Engenharia LTDA
CNPJ: 08.728.600/0001-82
Abelardo Guilherme Barbosa Neto
CREA-CE 12945D
Sócio Administrador