

Karbone

Construtora Karbone e Comercial Ltda

Relatório Fotográfico

Obra: Serviço de Perfuração de Poço do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ed. Sede – Aldeota



Foto 01 – Retirada de entulho da Obra



Foto 02 – Piso devidamente recuperado e colocação tampas



Foto 03 – Instalação de Quadro de Comando



Foto 04 – Quadro de Comando Instalado



Foto 05 – Retirada da Água Pra Análise



Foto 06 – Colocação da Máquina e Tapume

Fortaleza, Ce 14 de Junho de 2024.

**João Batista
Martins
Neto**

Assinado de forma
digital por João
Batista Martins
Neto
Dados: 2024.06.14
14:28:46 -03'00'